

## ausgezeichnete Badegewässerqualität




- ★★★ ausgezeichnet
- ★★ gut
- ★ ausreichend
- mangelhaft

Die Wasserqualität wird regelmäßig durch das Gesundheitsamt des Landkreises Rostock (Tel. 03843 755-53201) untersucht. Aktuelle Ergebnisse finden Sie auf der Online-Badewasserkarte. Die Ergebniseinstufung ergibt sich aus den Untersuchungen der letzten 4 Jahre.



[www.badewasser-mv.de](http://www.badewasser-mv.de)



Kartenmaterial: © GeoBasis-DE/MV 2019; © Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern

## Informationen

Der Bauernsee Lüssow liegt in einer leichten Senke, ist ein sehr kleiner, fast kreisrunder und nicht gegliederter See. Das Gewässer hat keinen oberirdischen Zu- und Abfluss.

Seine Gesamtfläche beträgt etwa 2 Hektar. Seine durchschnittliche Tiefe liegt bei 6,3 m und die maximale Tiefe bei 11,6 m.

Es kann zu Temperaturschichtungen im Wasserkörper kommen.

Im Einzugsgebiet des Sees sind hauptsächlich Acker- und Weideflächen.

Der chemische Zustand des Gewässers wird als gut bewertet, die Sichttiefe liegt im Durchschnitt bei 1,4 Meter.

Die Wasserqualität wird selten durch Algen beeinträchtigt.

In den Sommermonaten kann es zur Algenblüte durch Cyanobakterien ("Blualgen") kommen, Massenansammlungen im Badebereich sind wind- und strömungsabhängig.

Regen- und Drainagewasser sowie Wasser von landwirtschaftlichen Nutzflächen können bei Starkregenereignissen die Wasserqualität negativ beeinflussen.

Bitte beachten Sie aktuelle Aushänge.

Stand 2019

Analyse und Bewertung erfolgen durch das Landesamt für Gesundheit und Soziales Mecklenburg Vorpommern